

Candela profumata in barattolo

Istruzioni No. 2112

Livello di difficoltà: Principiante 

Orario di lavoro: 3 Orario

Le candele profumate non sono solo belle da vedere, ma emanano anche una meravigliosa e piacevole fragranza man mano che bruciano. Questa idea mostra come creare candele profumate da sogno in un barattolo - i barattoli e i coperchi sono stati decorati con una penna per incisioni o un pennarello.

Sciogliere **30 cucchiaini di paraffina** in un **crogiolo**. Aggiungete quindi i **granuli di cera colorante** a piacere e lasciate sciogliere (nel nostro esempio, abbiamo usato **20 pastiglie coloranti** in viola). Inserire gli **stoppini** nei **vasetti**.
Suggerimento: per evitare che scivolino durante il riempimento, possono essere fissati a un **bastoncino di bambù** (appoggiato sul vetro) con del nastro adesivo.

Aggiungere alla cera alcune gocce di **olio profumato per candele**. Versare lentamente la cera fusa nei vasetti.
Lasciare raffreddare la cera.

Nel frattempo, potete decorare i coperchi. Nel nostro esempio, un coperchio è stato dipinto con **vernice artigianale**, l'altro è stato smaltato (mescolate un po' di vernice artigianale con acqua). Stampate il **modello gratuito** e trasferite i motivi sul vasetto e sul coperchio con **carta autocopiante**.

Tracciare lentamente le linee sul vasetto con una **penna da incisione**. Anche il motivo sul coperchio dipinto con **vernice artigianale** può essere disegnato con la **penna da incisione**. Il colore viene rimosso in modo che il motivo sia chiaramente visibile. I motivi sul coperchio smaltato sono stati creati con la **penna per incisioni**.

Per proteggere i coperchi dagli influssi ambientali o dalla polvere, è possibile rivestirli con **Triple Gloss**.

Deve avere

Vaso VBS con coperchio in legno, 2 pezzi

● 5,95 €

[🔗](#) Dettagli articolo

Quantità:



1



Aggiungi
al carrello

Dettagli dell'articolo:

Numero di articolo	Nome dell'articolo	Quantità
11611	Vaso VBS con coperchio in legno, 2 pezzi	1
500654-09	Granulato colorante per ceraViola	1
26232	Stoppini per candele in cera con base in metallo, 3 misure diverse. misure	1
500012	Cera di paraffina, 500 g	1
502788-01	Olio di fragranza per candele, 10 mlLavanda	1
491402	Pentola di fusione universale	1
618342	Spiedini di bambù VBS, 200 pezzi	1
705875	Carta autocopiante, giallo	1
560078-08	Colore per lavoretti VBS, 15 mlLavanda	1
11766	Set per incisione a batteria con 4 attacchi	1
580052	Penna per il marchio	1
28552	Vernice acrilica VBS, 50 mlLucido	1