

Porta tealight in resina fusa

Istruzioni No. 3499

Livello di difficoltà: Avanzato 🍴🍴🍴🍴

Orario di lavoro: 30 Minuti

Immergetevi nel mondo creativo della resina colata! Questa tecnica versatile può essere utilizzata non solo per creare eleganti gioielli o accessori decorativi, ma anche suggestivi portacandele. In queste istruzioni vi mostriamo come potete realizzarli facilmente da soli. Lasciatevi ispirare e create i vostri accenti luminosi personalizzati!



Prima di iniziare, è necessario preparare bene l'area di lavoro. Stendete un **tappetino** robusto sulla superficie di lavoro per proteggerla dalla resina. Ricordate di indossare sempre **guanti in nitrile**: la resina colata può causare irritazioni cutanee e la protezione della pelle deve essere una priorità assoluta.

Fase 1: miscelazione della resina

Per mescolare la resina, l'ideale è utilizzare un vecchio contenitore di plastica che si possa smaltire facilmente dopo l'uso, come un vasetto di yogurt vuoto. È importante mescolare solo la quantità di resina necessaria per

riempire completamente lo stampo. Utilizzare i pratici **mini bicchieri VBS** per misurare la quantità corretta di entrambi i componenti.

Mescolare la resina e l'indurente in un **rapporto 1:1** e trasferire accuratamente entrambi gli ingredienti nella tazza di miscelazione utilizzando un **bastoncino di legno**. Mescolate quindi con cura il composto fino a ottenere una consistenza uniforme: questo assicura che la resina si indurisca correttamente e che non si formino grumi indesiderati.

Fase 2: Aggiungere i glitter

Se volete aggiungere un tocco personale alla vostra opera d'arte, potete aggiungere particelle di glitter in oro o argento. Questo passaggio darà alla vostra opera un luccichio festoso ed elegante. Cospargete con cura le particelle nella miscela di resina e mescolate di nuovo accuratamente in modo che si distribuiscano uniformemente.

Fase 3: riempimento dello stampo e finitura della superficie

Versare lentamente e uniformemente la resina miscelata nello stampo preparato. Assicurarsi che la miscela raggiunga tutti gli angoli e i bordi dello stampo. Per eliminare eventuali bolle d'aria che potrebbero compromettere l'aspetto trasparente, passare delicatamente la superficie della resina con un essiccatore per goffratura. Il calore genererà il calore necessario per far scoppiare le bolle, ottenendo una superficie cristallina.

Fase 4: agire rapidamente in caso di contrattempi

Se qualcosa va storto durante il lavoro, è necessario agire rapidamente. La resina fresca può essere facilmente rimossa con uno speciale **remover** prima che si indurisca. Pulire rapidamente le aree interessate per evitare macchie permanenti.

Fase 5: asciugatura del portacandele

Lasciate asciugare l'opera d'arte in resina per **almeno 24 ore** prima di lavorarla ulteriormente o di toglierla dallo stampo. Durante questo periodo, la resina si indurisce completamente e acquista la sua stabilità finale.

Una volta che l'opera è **completamente asciutta**, è possibile rimuoverla con cautela dallo stampo. Se lo desiderate, potete posizionare una candela al centro per trasformare la vostra opera in resina in un oggetto luminoso.

Visitate il nostro negozio online per trovare tutti i materiali necessari e scoprite una varietà di vernici glitter, stampi per colata e altri accessori creativi per iniziare il vostro prossimo progetto artigianale!

Deve avere



Resina epossidica trasparente

Quantità
di riempimento: 200 ml
Contenuto: 2 pezzi

● **29,99 €** (1 kg = 74,98 €)
~~RRP 34,99 €~~

[🔗](#) Dettagli articolo

Quantità:

−

1

+

**Aggiungi
al carrello** 

Dettagli dell'articolo:

Numero di articolo	Nome dell'articolo	Quantità
27914	Resina epossidica trasparente	1
27915	Stampo in silicone per portacandele tealightRotondo	1
27916	Stampo in silicone per portacandele tealightQuadrato	1
27917	Stampo in silicone per portacandele tealightStella	1
347212	Mini tazza VBS, 24 pezzi	1
132442-45	Tappetino da taglio VBS "Hobby45 x 30 x 0,3 cm	1
661140	Bastoncini di legno "Natura" della VBS	1
26104	Miscela di particelle d'oro e d'argento, 9 vasetti	1
552899	Essiccatore per goffratura	1
24743	Rimuovi resina	1
25209	Lampade da tè 7h "Luci della natura pura	1